


六甲山系（南）登山道 平成 30 年 7 月豪雨被害状況 (H30. 7. 13 時点)



長峰山通行止

トゥエンティクロス  
崖崩れ (危険)

菊水山~天王吊橋  
崩落 (危険)

布引貯水池通行止  
(迂回路あり)

二本松林道  
通行止

ひよどり展望公園  
入口土砂崩れ

ここに掲載されている箇所以外にも、土砂崩れや橋・飛び石の  
流失等が多く発生しています。危険と判断した場合は、引き返  
していただきますよう、お願いします。